

# 【機能選択方法の改善】

## 【ver3.20の変更点】

定期メンテナンス品の交換作業に必要な機能に特化した「定期メンテナンス」機能を追加  
 ※「故障診断」ではver3.10までと同様の作業が実行可能です。

| 車両選択   | 作業内容選択  | 機能選択                                   | 機能開始   |
|--|---|--|--|
| 車両選択<br>車名 CX-5<br>車両型式 KE2FW-100001~<br>エンジン型式 SH-VPTS(ディーゼル)<br>その他情報1 H24.01~H27.06<br>その他情報2 AT<br>その他情報3 2WD<br>その他情報4 DSC有<br>B:クリア A:決定 | 作業選択<br>オイル交換<br>バッテリー交換<br>タイヤ交換<br>◀:選択 B:戻る A:決定 | オイル交換<br>エンジンオイルリセット<br>▶:選択 B:戻る A:決定 | エンジンオイルリセット<br>本機能は、エンジンオイルリセットを行います。<br>本作業はエンジンオイル交換後に実施してください。<br>次へ 終了 |

↑「定期メンテナンス」選択

使用頻度の高い、定期メンテナンス品の交換作業に必要な作業サポート機能のみを表示  
 ⇒スピーディな作業が可能

| ソフト選択  | 機能選択  |
|--|---|
| メインメニュー 2.3.0<br>スタートソフト 本体設定<br>◀:選択 B:戻る A:決定 (1.30) | 機能選択<br>DTC 定期メンテナンス<br>故障診断 定期メンテナンス<br>◀:選択 B:戻る A:決定 |

↑「故障診断」選択

| 車両選択   | システム選択   | 作業選択   | 機能選択   | 機能開始   |
|--|--|--|--|--|
| 車両選択<br>車名 CX-5<br>車両型式 KE2FW-100001~<br>エンジン型式 SH-VPTS(ディーゼル)<br>その他情報1 H24.01~H27.06<br>その他情報2 AT<br>その他情報3 2WD<br>その他情報4 DSC有<br>B:クリア A:決定 | システム選択<br>ALLダイアグ<br>エンジン(PCM)<br>AT(TCM)<br>ABS/DSC<br>エアバッグ(RCM)<br>▶:選択 B:戻る A:決定 | 作業メニュー<br>DTC 作業サポート 車両情報<br>故障コード 作業サポート 車両情報<br>◀:選択 B:戻る A:決定 | 作業サポート<br>DPF再生<br>インジェクタ学習<br>バッテリーSOC値、サービス日数表示<br>エンジンオイルリセット<br>▶:選択 B:戻る A:決定 | エンジンオイルリセット<br>本機能は、エンジンオイルリセットを行います。<br>本作業はエンジンオイル交換後に実施してください。<br>次へ 終了 |

故障コードの確認や、「定期メンテナンス」機能を含む各作業サポート機能を表示  
 ⇒詳細の確認、作業が可能

※ver3.10までの作業手順と同様です。